

通学路(上南部地区)の安全点検状況

※一部高城地区あり

みなべ町教育委員会

令和4年11月18日(金)現在

番号	① 通学路の危険・要注意箇所	② 通学路の状況・危険の内容	③ 対策	④対策進捗状況
1	受領に行くまでの山道	街灯がなく、危険。	総務課:区へ連絡と相談	防犯灯を2箇所設置
2	須賀橋の両端の横断歩道	交通量が多いのに、見通しが悪く、信号もない。	学校:安全指導	学校へ指導済み
3	上南部中学校の校門前	左右の見通しが悪い。	教育委員会:ミラーの設置を検討	カーブミラーを設置
4	生涯学習センター前のカーブ	道幅が狭く、カーブになっており、歩道もない。	警察:白線の補修(時期未定)、総務課:ミラーの調整 学校:安全指導	カーブミラー調整済み
5	丸敬運送前の横断歩道	停止線・横断歩道が消えかけている。 カーブミラーはあるが、見通しが悪くトラックなども通る。	警察:白線の補修(時期未定) 学校:安全指導	学校へ指導済み
6	寺本建設を過ぎた後のカーブ	下校時の左側通行側の道幅が狭く危険。	学校:安全指導	学校へ指導済み
7	常楽の坂	見通しが悪く、坂道になっているので、スピードも出やすい。	建設課:停止誘導線の設置、総務課:ミラーの設置を検討	
8	東本庄弁天神社前道路の側溝	警報灯の有無にかかわらず、大雨が降ると一気に水かさが増し、道路が冠水することがある。数年前反射材のポールを設置してもらったが、その下流の溝が湾曲している部分で水の流れが悪く、特に水があふれやすくなっている。冠水すると道路と溝の境目がわからなくなる。登下校だけでなく避難所への通り道でもあり、大変危険である。	学校:安全指導	学校へ指導済み
9	中芳養みなべ線 みなべ町立老人福祉施設介護予防センターまで	通学路にしている児童数が増えたのだが、交通量が多い。	日高振興局:グリーンベルトの設置を検討(来年度以降)	
10	コーデック前横断歩道	横断歩道が消えかけている。塗り直してほしい。	日高振興局:グリーンベルトの設置を検討(来年度以降) 学校:安全指導	・横断歩道として除外された場所であったため、塗り直し等の対策は行わない ・学校へ指導済み
11	須賀橋から424号線への横断歩道	横断歩道が消えかけている。水位計測の建物で児童が車から見えにくくなっている。	警察:白線の補修(時期未定) 学校:安全指導	学校へ指導済み
12	学校橋から424号線への横断歩道	横断歩道が消えかけている。	警察:白線の補修(時期未定)	
13	森塾前横断歩道	横断歩道が消えかけている。	警察:白線の補修(時期未定)	
14	株式会社西山までの道	グリーンベルト上に木が張り出している。	建設課:雑木の伐採	伐採済み
15	筋区424号線及び南部川沿いの道路	児童が歩くところが狭い。特に八丁田の方はカーブもあり、車のスピードも速い。	総務課:ミラーの設置検討 学校:安全指導	・カーブミラー設置済み ・学校へ指導済み
16	町消防団第六分団第二班消防倉庫前のT字路	右折車歩道横断のため大変危険。	総務課:区長に依頼(建物所有者へ設置確認を) 日高振興局:ポール設置(可であれば)	建物所有者の確認を取ったが、設置不可であった
17 高城	高城地区新穂手見トンネル手前旧道から424号線に出る場所	下から坂道を登ってくる車からカーブ左側の雑木が生い茂り自転車が来ていることが見えにくい。	日高振興局:雑木の伐採	
18 高城	上記424号線の下の子細いトンネル	上記の理由のため、424号線下の細いトンネルを6月から通っているが、急な坂道で滑りやすくトンネルの道もがたがたで通りにくい。	建設課:道の舗装	