

番号	① 通学路の危険・要注意箇所	② 通学路の状況・危険の内容	③ 対策実施担当とその対策内容			④ 対策進捗状況
			学校 教育委員会	道路管理者	警察	
1	JA、バリューハウス前の丁字路	みなべ新橋側からの停止線があるが、左方向が見えにくいいため、横断歩道まで車が突っ込んでくる。			標識などを設置検討	
2	鹿島神社の前付近	四方向から車が来るため危ない。	学校：PTA立ち番	建設課：路面標示	交通状況確認	
3	南道交差点から鳥居まで	交通量に対し、幅員が狭い。歩道スペースが欲しい。		総務課：電柱用看板設置		
4	南道交差点	横断時の時間が短い。右折車の巻き込みに注意する必要がある。	学校：児童等へ注意喚起			学校：指導済み
5	千里庵とウメタの間の横断歩道	停止線が引いてあるが、薄い。待機中でも止まってくれない。			停止線の補修	
6	みなべ町役場西交差点 役場側から龍南線に出る箇所の横断歩道。	横断歩道や停止線のペイントが薄くなり、車から見えにくい。			停止線の補修	
7	学校下の道路(山久の前)(浜地区)	国道の信号が赤になると、通り抜けをするための車がスピードを出して走るため危ない。		国交省：ゼブラゾーン検討		工事予定
8	国道42号線、片倉地区からみなべ製材所岩代第一倉庫付近	高低差があり自転車の通行は不可能。小学生児童も速足等で通行するが、道幅も狭くて危険。		国交省：歩道改良工事予定		工事予定
9	向山と西中村の中平建設(株)北付近	通学路上に木の枝が出ているので危険。		建設課：伐採予定		建設課：伐採済み
10	西原商店の前の横断歩道(上南部地区)	通学児童が多いため、信号機がないと不便。			信号機の増設	