



16 右折車が歩道上を横断
することが多いため危険

8 溝の冠水

5 横断歩道・車の停
止線が消えかけて
いる。

9 登校する児童数
が多く、交通量も多
い。

11 横断歩道が消
えかけている。
水位計測の建
物があり、児童
の姿が車から見
えにくい。

12 横断歩道が消え
かけている。

10 横断歩道が消え
かけている。

14 グリーンベルト
の上に木が張り出
している。

15 交通量が多いの
に、歩道がなく
道も狭い。

13 横断歩道が
消えかけ
ている。