

# 通学路(上南部地区)の安全点検状況

みなべ町教育委員会

令和7年11月28日(金)現在

番号	① 通学路の危険・要注意箇所	② 通学路の状況・危険の内容	③ 対策実施担当とその対策内容			④対策進捗状況
			学校 教育委員会	道路管理者	警察	
1	西本庄 国道424号 天王神社付近のカーブ	急カーブが連続しており、見通しも悪く、車両同士の事故が起きている。中学生がその道路横の歩道を通っているが、事故が起こった場合に巻き込まれるなどの危険性がある。		日高振興局 工事に向けて協議中		設計が完了し、用地交渉を進めている段階
2	東本庄 コミュニティバスバス停付近	溝近くのフェンスが一部しかないので、もう少し長く全体につけてほしい。		町総務課 フェンス延長予定		対策済み
3	晩稲 県道200号	・外側線が消えているところがある。 ・交通量が多いので大きなカーブ(通学路の終わり)までグリーンベルトを伸ばしてほしい。		日高振興局 複数年かけて外側線の修繕とグリーンベルトの延長を予定		R8年度中に実施予定
4	晩稲 県道200号 山本養蜂園前	溝蓋(コンクリート)に隙間ができています。		日高振興局 段差がある・隙間がある・不安定なものについては修繕・交換予定		R8年度中に実施予定
5	筋 前谷 渡口農園から花梅までの道路	竹が道路にはみ出してきていて危険。		町建設課 所有者に確認の上、伐採を検討		対策済み
6	徳蔵 国道424号 みなべ川薬局前	交通量が多く危険。登校班の集合場所(超世寺)にいくために、横断歩道を設置してほしい。			現地調査等を行い、横断歩道の設置基準を踏まえ、判断する。	現地調査を行ったが、横断歩道の設置基準に満たないことから、設置は困難と判断された。
7	谷口 上南部郵便局手前から谷口に下りていく祠前の道路	大雨の時、用水路の水があふれて通れなくなることがある。	学校 安全指導			指導済み
8	谷口 教委前～JA梅の郷支店～カーブミラーまでの道路	溝に蓋をつけるなど、落下防止対策が何かできないか。	学校 安全指導			指導済み